

# 三芳スマートIC安全対策等 調整会議(第1回)資料

平成27年12月

## (1) アクセス道路の現状

位置図

構造

交通量

事故発生状況


その他

現状の課題

## (2) 安全対策実施予定箇所


## (3) 新たな対策検討箇所

# (1) アクセス道路の現状 位置図



アクセス道路：三芳スマートIC変更実施計画書 P 3 9

# (1) アクセス道路の現状 構造




<ふじみ野市道5-85号線>  
車線数: 2車線  
幅員: 8.5m  
歩道の有無: 片側有り


凡例

- : 高速道路
- : 補助国道
- : 主要地方道
- : 一般県道
- : 市町村道


両側歩道あり  
 片側歩道あり



<三芳町道幹線14号線>  
車線数: 2車線  
幅員: 9m  
歩道の有無: 無し




<県道334号線>  
車線数: 2車線  
幅員: 9m  
歩道の有無: 片側有り  
(一部歩道無し)




<県道56号線>  
車線数: 2車線  
幅員: 7m  
歩道の有無: 片側有り(一部両側有り)

<三芳町道幹線3号線>  
車線数: 2車線  
幅員: 9m  
歩道の有無: 片側有り(一部歩道なし)




幅員は車道部幅員

# (1) アクセス道路の現状 交通量




# (1) アクセス道路の現状 事故発生状況



重傷事故: 交通事故によって負傷し、1箇月(30日)以上の治療を要する場合  
 死亡事故: 交通事故によって、発生から24時間以内に亡くなった場合

出典: 埼玉県警東入間署 提供データ


# (1) アクセス道路の現状 その他(通学路、歩道設置状況)




凡例	
	: 高速道路
	: 補助国道
	: 主要地方道
	: 一般県道
	: 市町村道
	: 両側歩道あり
	: 片側歩道あり
	: 指定通学路
	: 小・中・高校

# (1) アクセス道路の現状 現状の課題

○県道56号線(ふじみ野市)、ふじみ野市道5-85号線は重傷事故や死亡事故が発生している。  
○県道334号線、多福寺交差点は、通学路の指定があるが歩道が設置されていない箇所が存在する。



# (2) 安全対策実施予定箇所



凡例

- : 高速道路
- : 補助国道
- : 主要地方道
- : 一般県道
- : 市町村道
- : 対策箇所
- - - : 主要なアクセス道路

